

PISCINE INTERCO DU PARC EGREVILLE
EGREVILLE

Liste des destinataires :

SIVOM LORREZ LE BOCAGE

Prélèvements effectués le : 08/04/2025

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Paramètres	Unités	Références de qualité*	Limites de qualité*	Signification	Résultats	Résultats
Transparence	sans objet	-	-	Une transparence mauvaise présente un risque de sécurité du baigneur.	Bonne	Bonne
pH	pH	-	6,9 à 7,7	Il agit sur la désinfection et sur le confort du baigneur.	7,5	7,5
Température de l'eau	°C	33°C**	36°C**	Une température supérieure à 36°C présente un risque pour la femme enceinte.	26,5	27,0
Chlorures	mg/L	250	-	Produit de dégradation du chlore. Une valeur supérieure à 250 mg/L peut traduire un renouvellement insuffisant de l'eau.	86	86
Stabilisant	mg/L	-	75	Il limite la dégradation du chlore sous l'effet des UV.	24	30
Chlore total	mg/L	-	-		2,10	2,10
Chlore disponible	mg/L	-	2 à 5	C'est le désinfectant de l'eau en présence de stabilisant.	1,55	1,54
Chlore combiné	mg/L	-	0,6	Si cette valeur est trop élevée, l'eau est irritante pour les muqueuses, les yeux et les voies respiratoires.	0,55	0,56
Carbone organique total	mg/L	5	-	Matière organique dans l'eau. Une valeur élevée traduit un renouvellement insuffisant de l'eau.	2,40	2,30
Entérocoques	UFC/100mL	-	0	Germes témoins, indicateurs de contamination fécale récente.	0	0
Germes à 36°C	UFC/mL	100	-	Germes d'origine environnementale ou humaine, indicateurs d'un mauvais fonctionnement du traitement de l'eau.	0	0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/100mL	-	0	Germes d'origine environnementale, indicateurs de la survie des germes pathogènes dans l'eau.	0	0
Staphylocoques pathogènes	UFC/100mL	-	0	Germes témoins indicateurs de risque de contamination interhumaine.	0	0

* Seuils (applicables pour des bassins d'eau douce) à ne pas dépasser (limites) ou indicateur de dysfonctionnements sans impact direct sur la santé (références)

** Seuils applicables aux bains à remous uniquement

CONCLUSION(S) SANITAIRE(S) :

GBI PISCINE INTERCO PARC EGREVILLE : L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

PBI PISCINE INTERCO PARC EGREVILLE : L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

GBI : Grand bain intérieur
PBI : Petit bain intérieur
PATI : Pataugeoire intérieure
SPA : SPA intérieur
TOBI : Bassin de toboggan intérieur
VAGI : Bassin à vagues intérieur

GBE : Grand bain extérieur
PBE : Petit bain extérieur
PATE : Pataugeoire extérieure
SPA : SPA extérieur
TOBE : Bassin de toboggan extérieur

FOSSE : Fosse à plongeon extérieur
FOSSI : Fosse à plongeon intérieur
BCI : Bassin chaud intérieur
BFI : Bassin froid intérieur
BCE : Bassin chaud Extérieur
BFLOT : Bassin de flottaison

mardi 15 avril 2025

Pour Le directeur général de l'ARS,
Pour la Directrice de la délégation départementale de Seine et Marne
L'ingénieur d'études sanitaires,



Florian ELIES